

ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории по состоянию на 25.09.2024 г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.1.	Вид территории*	Аллея
1.2.	Адрес местоположения территории	Кизилюртовский район, сел. с. Миатли, ул. 1-й Газимухаммада-Хаджи
1.3.	Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)	05:06:000008:1283
1.4.	Здания, строения, сооружения, объекты жилищного фонда, расположенные в пределах территории	Да
1.5.	Общая площадь территории кв.м.	604
1.6.	Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроена/ не благоустроена)	не благоустроена
1.7.	Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории	5014

2. Характеристика объекта

№ п/п	Наименование показателя	Ед.из.	Значение показателя	Примечание
2.1	Требуется ремонт дорожного покрытия проезжих частей	Да/нет	Да	
2.2	Требуется ремонт дорожного покрытия пешеходных дорожек, тротуаров	Да/нет	Да	
2.3	Наличие достаточного освещения территорий	Да/нет	Нет	
2.4	Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.)	Да/нет	Нет	
2.5	Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделанная)	Ед.	0	
2.6	Достаточность озелененная (газонов, кустарников, деревьев цветочного оформления)	Да/нет	Нет	
2.7	Наличие достаточного количества малых архитектурных форм	Да/нет	Нет	
2.8.	Необходимо установить:			
2.8.1.	-игровое оборудование	Ед.	0	
2.8.2.	-спортивное оборудование	Ед.	0	
2.8.3.	-светильники	Ед.	7	
2.8.4.	-скамьи	Ед.	14	
2.8.5.	-урны	Ед.	14	
2.9.	Характеристика освещения:			
2.9.1.	-количество			
2.9.2.	-достаточность	Да/нет	Нет	
2.10.	Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручений, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов, для обеспечения беспрепятственного перемещения)	Да/нет	нет	

Здания и сооружения

№ п/п	Назначение	Площадь застройки (м ²)	В том числе площадь отмостки (м ²)	Этажность	Характеристика
1	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	0

Тротуары, пешеходные дорожки

№ п/п	Назначение	Общая площадь тротуаров, пешеходных дорожек					
		Площадь (м ²)	Покрытие	Элемент примыкания	П.м.	Ручная уборка (м ²)	Механизированная уборка (м ²)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	0	0	0	0	0	0

Малые архитектурные формы

№ п/п	Наименование показателя	Ед.из. (м ² / п.м/ штук)	Материал
1	2	3	4
1	0	0	0

Элементы озеленения

№ п/п	Наименование показателя	Ед.из. (штук)	Количество
1	2	3	4
1	0	0	0

Ключевые проблемы территории и предложения по благоустройству

№ п/п	Ключевые проблемы	Предложения по благоустройству
1	2	3
1	Ключевая проблема состоит в полном отсутствии благоустроенности территории, а именно: территория заросла разнотравьем, кустарником, и для благоустройства территории необходимо выполнить полный комплекс работ. Выполнение работ по благоустройству общественной территории позволить в полной мере охватить досугом население в количестве 4985 человек.	В целях благоустройства общественной территории необходимо выполнить следующие работы: Озеленение; Ограда; Освещение; Покрытие; Малые архитектурные формы

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ;

Размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: 25.09.2024 г.

ФИО, должности и подписи членов инвентаризационной комиссии.

Глава МО СП «село Миатли»



Г.М. Садиков

Общественная территория по ул. 1-й Газимухаммада-Хаджи в селении Миатли,
Кизилюртовского района Республики Дагестан
604 м², Кадастровый номер 05:06:000008:1283

